


## 改善箇所説明図



高圧燃料ポンプ

注：  は、交換部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

燃料装置において、高圧燃料ポンプの設計が不適切なため、ポンプハウジングと燃料調圧バルブ間の密閉性が不足しているものがある。そのため、高速走行時等に当該ポンプ内の燃料圧力が高い際、燃料調圧バルブ取付部から燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、高圧燃料ポンプを対策品に交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、黄色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2583 高圧燃料ポンプの改修」と記入する。