

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 1 月 24 日

リコール届出番号	外-2583	リコール開始日	平成30年1月25日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 齋藤 徹	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(高圧燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、高圧燃料ポンプの設計が不適切なため、ポンプハウジングと燃料調圧バルブ間の密閉性が不足しているものがある。そのため、高速走行時等に当該ポンプ内の燃料圧力が高い際、燃料調圧バルブ取付部から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、高圧燃料ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	52件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2583のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCNCA	「アウディ A4 オールロード」	WAUZZZ8K0EA019816～WAUZZZ8KXEA048871 平成25年8月16日～平成25年11月12日	262台	
	ABA-8RCNCF	「アウディ Q5 2.0Tq」	WAUZZZ8RODA007757～WAUZZZ8RXEA098392 平成24年10月9日～平成26年5月3日	2,112台	
	ABA-8VCJXF	「アウディ S3SB」	WAUZZZ8V0EA076754～WAUZZZ8VXE148527 平成25年11月12日～平成26年5月3日	291台	
	ABA-8VCJXL	「アウディ S3 セダン」	WAUZZZ8V0E1025688～WAUZZZ8VXE1029909 平成26年3月19日～平成26年5月3日	67台	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年10月9日～平成26年5月3日	2,732台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。