

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 2 月 28 日

リコール届出番号	外-2600	リコール開始日	平成30年3月1日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 齋藤 徹	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ABS/ESC コントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、ABS/ESC コントロールユニットの耐久性の評価が不十分なため、エンジン熱等により、基盤に組み付けられた IC チップ (パワーコントロールユニット) に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、IC チップへの電源供給が断たれ、警告灯が点灯するとともに、ABS および、ESC (横滑り防止装置) が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABS/ESC コントロールユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2600 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8PCAX	「アウディ A3 1.4TFSI」	WAUZZZ8P09A009417～WAUZZZ8PX9A153248 平成 20 年 8 月 20 日～平成 21 年 7 月 6 日	1,765 台	
	ABA-8PCCZF	「アウディ A3 2.0Tq」	WAUZZZ8P09A011040～WAUZZZ8PX9A093827 平成 20 年 8 月 20 日～平成 21 年 5 月 11 日	684 台	
	ABA-8PCDA	「アウディ A3 1.8T」	WAUZZZ8P09A031935～WAUZZZ8PX9A150852 平成 20 年 10 月 7 日～平成 21 年 6 月 17 日	793 台	
	ABA-8PCDLF	「アウディ S3」	WAUZZZ8P09A082058～WAUZZZ8PX9A148566 平成 20 年 12 月 15 日～平成 21 年 7 月 13 日	223 台	
	(計 4 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 20 年 8 月 20 日～平成 21 年 7 月 13 日	3,465 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。