

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年3月8日

リコール届出番号	4207	リコール開始日	平成30年3月9日	
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td> 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919 </td> </tr> </table>			問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919
問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919				
不具合の部位（部品名）	電気装置（コンビネーション・メータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーション・メータにおいて、通信用プログラムが不適切なため、通信信号が送受信できなくなり、マルチ・インフォメーション・ディスプレイにアドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート等のシステム異常が表示され、当該装置が機能しないことがある。また、カメラの画像表示に切り替える操作をした場合でも、センター・ディスプレイにカメラの画像が表示されないため、車両の直前および直左等、周囲の状況が確認できず保安基準に適合しないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、コンビネーション・メータの通信用プログラムを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	18件	事故の有無	無	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4207のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	3DA-KG2P	「CX-8」	KG2P-100044～KG2P-103293 平成29年10月9日～平成29年12月15日	966	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月9日～平成29年12月15日	(計966台)	