


改善箇所説明図



19 インチアルミホイール



表面



【ホイール識別方法】

製造工場マーク

モデル名 (H127 N)

裏面

不具合発生箇所

注) は交換部品を示す。



【 casting date specification method 】
刻印にて特定
铸造年/月
写真は 2014 年 3 月を示す

販売店装着オプションとして販売した 19 インチアルミホイールにおいて、製造が不適切なため、国の定める強度基準を満たしていないものがある。
そのため、走行中に過度な衝撃等を受けた場合に、ホイールに割れが発生するおそれがある。

改善内容

当該商品購入のユーザーに対し、点検入庫を誘致、アルミホイールの铸造日を確認、対象の場合正常品への無償交換を実施する。