

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年4月4日

リコール届出番号	4224	リコール開始日	平成30年4月5日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役 CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターまたはエアバッグモジュールを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4224のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	CBA-HA1W	「アイ」	HA1W-0000045～HA1W-0900373 平成17年12月19日～平成24年2月20日	46,021台	
	DBA-HA1W		HA1W-0200201～HA1W-1000819 平成18年9月29日～平成20年12月26日	23,069台	
	UA-CS2A	「ランサー」	CS2A-0600201～CS2A-0601551 平成15年12月2日～平成16年3月2日	1,351台	
	CBA-CS2A		CS2A-0700201～CS2A-0704646 平成16年3月1日～平成20年8月25日	4,437台	
	DBA-CS2A		CS2A-0800201～CS2A-1201470 平成17年1月13日～平成20年12月25日	14,792台	
	UB-CS2V		CS2V-0100201～CS2V-0101194 平成15年12月2日～平成16年3月2日	859台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	CBE-CS2V	「ランサー」	CS2V-0200201～CS2V-0203512 平成16年3月1日～平成20年8月25日	3,063 台	教習車
	DBE-CS2V		CS2V-0300201～CS2V-0506003 平成17年1月12日～平成20年11月26日	12,431 台	
	DBA-CS2W		CS2W-0100201～CS2W-0300676 平成17年1月12日～平成19年6月19日	2,045 台	
	TA-CS5A		CS5A-0600009～CS5A-1600246 平成16年1月12日～平成19年6月1日	337 台	
	LA-CS5A		CS5A-0700201～CS5A-1000461 平成15年12月2日～平成16年12月23日	328 台	
	UA-CS5AR		CS5A-0800201～CS5A-1300764 平成15年12月4日～平成17年12月16日	1,165 台	
	CBA-CS5AZ		CS5A-1500201～CS5A-1900498 平成17年12月21日～平成20年12月25日	2,198 台	
	TA-CS5W		CS5W-0600005～CS5W-1400252 平成16年1月6日～平成19年6月18日	606 台	
	LA-CS5W		CS5W-0700201～CS5W-1500889 平成15年12月2日～平成19年6月18日	5,230 台	
	CBA-CS6A		CS6A-0000201～CS6A-0200437 平成17年1月24日～平成19年5月31日	1,640 台	
	GH-CT9A		CT9A-0300201～CT9A-0501853 平成16年1月30日～平成19年4月3日	8,784 台	
	GH-CT9W		CT9W-0000201～CT9W-0100500 平成17年7月29日～平成18年11月20日	2,872 台	
(計18型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年12月2日～平成24年2月20日	(計 131,228 台)		

備考：本届出のリコール対象車は、一部を除き平成26年12月11日付け届出番号「3489」、平成27年5月22日付け届出番号「3576」、または平成27年6月25日付け届出番号「3588」にてリコール届出を行なったものがあり、改善措置により乾燥剤が入っていない新品のインフレーターに交換しているため、再度リコール届出を行なうものである。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。