

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 4月 10日

リコール届出番号	4244	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 村上 吉弘		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	車体（スペアタイヤキャリア）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック及びトラクタにおいて、スペアタイヤキャリアを車体に固定するボルト／ナットの締付けが不適切なため、締付けトルクが不足し、軸力が低下していることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等によりボルト／ナットが緩み、最悪の場合、ボルト／ナットが外れ、当該キャリアとともにスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該キャリアの固定ボルト/ナットを点検し、規定トルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4244のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5AL	「クオン」	JNCMBN0C7HU026287 ～ JNCMBN0C0JU028811 平成29年9月25日 ～ 平成29年11月20日	約 4	
	2PG-CD5BL		JNCMB02C3HU026173 ～ JNCMB02C5JU027525 平成29年9月6日 ～ 平成29年10月25日	約 5	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C9HU020054 ～ JNCMB02CXJU031019 平成29年4月28日 ～ 平成30年1月31日	約 160	
	2PG-CG5CA		JNCMB02G4HU021356 ～ JNCMB02G8JU031488 平成29年6月22日 ～ 平成30年2月16日	約 500	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D6HU022658 ～ JNCMB02D8JU031240 平成29年6月13日 ～ 平成30年2月7日	約 146	
	2PG-CW5BL		JNCMB02D1HU022941 ～ JNCMB02D4JU031767 平成29年6月19日 ～ 平成30年2月22日	約 20	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A0JU027989 ～ JNCMBP0A3JU031566 平成29年11月8日 ～ 平成30年2月16日	約 38	
	2PG-GK5AAE		JNCMB22A7JU029657 平成29年12月14日	1	
	(計 8 型式)	( 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月28日 ～ 平成30年2月22日	(計約 874台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。