

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成30年4月27日

リコール届出番号	4246	リコール開始日	平成30年4月27日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 (問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347)		
不具合品の部位(部品名)	油圧回路(油圧サクシオンフィルタホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの油圧回路において、油圧サクシオンフィルタ部ホースのホースバンドの締付けが不適切なため、ホースが過大に変形し亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン振動等により亀裂が進行し、亀裂部より作動油がもれ、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、油圧ホースを新品に交換し、ホースバンドを適正に締付ける。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 4246 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	—	「YT490」	S0002-110106～110442 平成28年2月19日～平成28年11月9日	247	
		「YT5101」	S0002-410078～410156 平成28年3月15日～平成28年11月9日	22	
		「YT5113」	S0002-710057～710330 平成28年2月24日～平成28年11月9日	230	
	—	「YT5113」	S0003-910010～910109 平成28年2月23日～平成28年11月9日	96	クロー仕様
	(計2型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年2月19日～平成28年11月9日	(計595台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。