

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 5月17日

リコール届出番号	4258	リコール開始日	平成30年 5月18日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役社長 鈴木 俊宏 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（無段変速機コントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	無段変速機（CVT）コントローラにおいて、内部基板に装着している抵抗の製造管理が不適切なため、接合部に亀裂が生じて、抵抗値が高くなることがある。そのため、CVTの油圧制御が不良となり、走行中に車速が低下し、加速が困難になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、CVTコントローラを良品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4258のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-RE91S	「キザシ」	RE91S-110052～RE91S-111680 平成24年7月20日～平成27年12月18日	1,629	
	CBA-RF91S		RF91S-110024～RF91S-110786 平成24年7月19日～平成27年12月18日	761	
	（計2型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成24年7月19日～平成27年12月18日	（計2,390台）	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。