

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監査室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成30年5月14日

リコール届出番号	外-2649	リコール開始日	平成30年5月15日
届出者の氏名又は名称	Ferrari Japan株式会社 代表取締役 リノ・デバオリ 製作国：イタリア 製作者名：フェラーリ社 問合せ先：フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス (フェラーリロードサイドアシスタンス) TEL0120-688-801		
不具合の部位	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、高温多湿な状態で長期間の温度変化にさらされると、火薬が劣化し、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載を行う。</li> <li>・ 対策実施済車：対策実施済車には、運転者席側のドアロックストライカー付近に、外-2649のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	ABA-F142	「458イタリア」 「458スパイダー」	ZFF67NHJ000185377～ZFF67NHJ000200864 平成24年1月5日～平成25年12月18日	395台	
	ABA-F149	「カリフォルニア」	ZFFLJ65J000185281 平成24年1月11日	1台	
	ABA-F149S		ZFFTJ65C000186097～ZFFTJ65J000199688 平成24年1月12日～平成25年11月6日	129台	
	ABA-F151	「FF」	ZFF73SKJ000185435～ZFF73SKC000200644 平成24年1月4日～平成25年12月13日	86台	
	ABA-F152	「F12ベルリネッタ」	ZFF74UHJ000192235～ZFF74UHJ000200669 平成24年10月22日～平成25年12月18日	135台	
	5型式	計5車種	(製作期間の全体の範囲) 平成24年1月4日～平成25年12月18日	(計 746台)	