

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42353  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年5月16日

リコール届出番号	外-2657	リコール開始日	平成30年5月16日
届出者の氏名又は名称	Andrew Palmer Chief Executive Officer Aston Martin Lagonda Limited  問い合わせ先： アストンマーティン東京 03-5643-0033 アストンマーティン名古屋八光 052-353-8555 アストンマーティン大阪八光 06-4392-1085 アストンマーティン広島 082-255-0070 アストンマーティン福岡 092-611-8889		
不具合の部位(部品名)	電気装置(配線)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングコラムモジュール内の静電気放電用配線の組み付けが不適切なため、ハンドル操作を行った際に可動範囲を超え、当該配線が断線するものがある。また、ステアリングコラムモジュールとカバーとの隙間の設計が不適切なため、異物が侵入し、静電気放電用配線が断線するものがある。そのため、エアバッグの警告灯が点灯し、最悪の場合、帯電した静電気が放電されず意図せずエアバッグが展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、新たに静電気放電用配線を追加装着する。		
不 具 合 件 数	なし	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、電話で連絡し、販売店ホームページに掲載する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車にはその旨を点検整備記録簿に記載し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2657ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
アストンマーティン	ABA-AM501	「DB11」	SCFRLFAV8HGL00143～SCFRLFAV3JGL03859 平成28年10月26日～平成29年10月19日	217台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年10月26日～平成29年10月19日	(計217台)	