

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年5月23日

リコール届出番号	4265	リコール開始日	平成30年5月24日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（駐車ブレーキ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パーキングブレーキにおいて、制御用コンピュータ電源回路の異常検出プログラムが不適切なため、バッテリーが劣化しているとアイドリングストップから再始動する際の電圧低下を異常と判定することがある。そのため、警告灯が点灯して、電動パーキングブレーキが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制御プログラムを修正する。		
不具合件数	24件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4265のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-AGH30W	「アルファード」 「ヴェルファイア」	AGH30-0001005～AGH30-0178640 平成26年12月8日～平成30年2月19日	9,386	アイドリングストップ搭載車
	DBA-AGH35W		AGH35-0001001～AGH35-0025649 平成26年12月8日～平成30年2月22日	24,238	
	DBA-GGH30W		GGH30-0020908～GGH30-0022937 平成29年12月13日～平成30年2月26日	1,251	
	DBA-GGH35W		GGH35-0006721～GGH35-0007290 平成29年12月13日～平成30年2月23日	338	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月8日～平成30年2月26日	(計35,213台)	