

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30年5月30日

リコール届出番号	外-2665	リコール開始日	平成30年5月31日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 齋藤 徹	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	内装材 (スピーカートリム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドアに装着されているスピーカートリムのネームプレートについて、粘着テープの接着力が不十分なため、ネームプレートが剥離するものがある。そのため、剥離した鋭利な先端部分で乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ネームプレートを対策品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	なし
発見の動機	市場及び本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2665のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40GA008628～WAUZZZF4XHA042609 平成27年12月16日～平成28年12月12日	261台	
	ABA-8WCVN	アウディ A4 1.4T	WAUZZZF40HA070984～WAUZZZF4XHA073830 平成28年9月5日～平成29年6月16日	47台	
	ABA-8WCWGF	アウディ S4	WAUZZZF40HA094959～WAUZZZF4XHA179159 平成28年11月12日～平成29年8月10日	264台	
	ABA-8WCYRA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZF40HA080771～WAUZZZF4XJA005100 平成28年8月12日～平成29年7月24日	65台	
	ABA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA028815～WAUZZZF4XGA059831 平成28年1月22日～平成28年4月11日	317台	
	ABA-F5CWGL	アウディ S5 SB	WAUZZZF52HA012013～WAUZZZF5XJA012623 平成29年2月22日～平成29年9月5日	24台	
	DBA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40HA172110～WAUZZZF47HA166093 平成29年1月16日～平成29年7月8日	14台	
	DBA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA078405～WAUZZZF4XHA176889 平成28年4月11日～平成29年7月24日	249台	

	DBA-F5CVKL	アウディ A5 SB 2.0T	WAUZZZF50HA028453～WAUZZZF5XHA035569 平成29年5月9日～平成29年7月13日	20台	
	DBA-F5CYRL	アウディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZF50HA013869～WAUZZZF5XHA037984 平成29年2月22日～平成29年7月24日	47台	
	(計10型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年12月16日～平成29年9月5日	1,308台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。