

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年6月7日

リコール届出番号	4276	リコール開始日	平成30年6月8日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（ブリーザーホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクのブリーザーホース（給油時に燃料タンク内の空気を逃がすホース）において、当該ホースの材質が不適切なため、排気系の熱影響によりホースが劣化し亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブリーザーホースを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4276 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	ABF-SKP2M	「ボンゴ」	SKP2M-200042～SKP2M-200171 平成24年5月25日～平成24年6月15日	129	
	ABF-SKP2V		SKP2V-200088～SKP2V-200380 平成24年5月25日～平成24年6月15日	293	
ニッサン	ABF-SKP2MN	「バネット」	SKP2MN-200039～SKP2MN-200205 平成24年5月25日～平成24年6月15日	166	
	ABF-SKP2VN		SKP2VN-200001 平成24年6月6日	1	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年5月25日～平成24年6月15日	(計589台)	

備考：本届出は、平成28年12月8日付け、届出番号「3939」にて、届出を行ったものであるが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加して届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。