

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年6月14日

リコール届出番号	4279	リコール開始日	平成30年6月15日	
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919</td> </tr> </table>			問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919
問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919				
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御コンピュータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンにおいて、エンジン制御プログラムが不適切なため、エンジンを停止させた際の僅かなエンジン回転を異常と判定し、エンジン制御コンピュータへの電源供給が停止しなくなる。そのため、スタート・ストップ・ユニットがスタート回路の短絡と判定し、プッシュボタンスタートを押しても、電源ポジションがONに切り替わらず、エンジンが始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エンジン制御プログラムを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	61件	事故の有無	無	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4279 のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	3DA-KG2P	「CX-8」	KG2P-100037～KG2P-117390 平成29年9月29日～平成30年5月8日	16,008	
	3DA-KF2P	「CX-5」	KF2P-200005～KF2P-207962 平成30年2月1日～平成30年5月8日	7,200	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年9月29日～平成30年5月8日	(計23,208台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。