

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成30年6月15日

リコール届出番号	4278	リコール開始日	平成30年6月15日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎 問い合わせ先: 品質保証部 TEL 0480-52-6407		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(走行用油圧ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロード・ローラの静油圧式無段変速機(HST)の走行用油圧ホースの取付指示が不適切なため、走行用油圧ホースがフレームの鋭角部分に接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により走行用油圧ホースが損傷し、作動油が漏れ、最悪の場合、油圧が低下して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行用油圧ホースを適切な取付角度に変更する。加えて、走行用油圧ホースに保護材を取付ける(装着車除く)。なお、走行用油圧ホースまたは保護材が損傷しているものは、走行用油圧ホースまたは保護材を新品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 直接訪問又はダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車両型式銘板付近に No.4278のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
サカイ	-	「TW504」	1TW74-30102～1TW74-31008 平成27年11月24日～平成30年1月23日	805	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年11月24日～平成30年1月23日	(計805台)	