

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年7月2日

リコール届出番号	4293	リコール開始日	平成30年7月2日	
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558	
不具合の部位（部品名）	車体（スペアタイヤキャリア）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>中型トラックの横吊り式スペアタイヤキャリアにおいて、</p> <p>① 吊り板の形状が不適切なため、当該キャリアにアルミホイール付タイヤを固定すると、走行中の振動でスペアタイヤが回転することがある。そのため、当該キャリアのチェーン部が振じ切れて、スペアタイヤが脱落するおそれがある。</p> <p>② 巻き取り機構の溶接が不適切なため、溶接強度のばらつきが大きく、十分な安全率を確保できていないものがある。そのため、タイヤ固定時に正規の締付方法によらず過大なトルクで締め付けると溶接部が剥がれて、スペアタイヤが脱落するおそれがある。</p>			
改善措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・全車両、スペアタイヤキャリアを対策品に交換する。 ・お客様にスペアタイヤキャリアの取扱い方法についての注意喚起を行う。 			
不具合件数	①、②共に0件	事故の有無	なし	
発見の動機	社内情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4293のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-FC2ABA	「日野 レンジャー」	FC2AB-105166 平成30年4月20日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月20日	(計1台)	

備考；本届出は、平成30年5月31日付け届出番号「4277」にてリコール届出をおこなったものであるが、対象車両の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加し、新たに届出するものである。