




## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所



静電気放電用配線



異物侵入防止カバー

注 :   は、追加する部品を示す  
  は、未装着の場合に追加する部品を示す

ステアリングコラムモジュールのアース配策が不十分なため、ステアリングコラムモジュールカバーの隙間から異物が侵入した際、当該アースが断線するものがある。そのため、エアバッグの警告灯が点灯し、最悪の場合、帯電した静電気が放電されず意図せずエアバッグが展開するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、新たにアース用配線を追加装着する。また、全車両、異物侵入防止カバーの有無を確認し、装着されていない車両には異物侵入防止カバーを追加装着する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する