

連絡 : 自動車局審査・リコール課
 先 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成30年7月5日

リコール届出番号	外-2689	リコール開始日	平成30年7月6日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者 : ダイムラーAG 名 : 専用フリーダイヤル 問い合わせ先 : TEL : 0120-086-880 : http://www.mercedes-benz.co.jp/ ホームページ : service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(排気ガスの差圧センサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	排気ガスの差圧センサ製作時において、センサ出力の公差設定が不適切なため、使用過程においてエンジンコントロールユニットが故障を検出するものがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯し、排気ガス浄化装置(DPF)及び排気ガス再循環装置(EGR)が停止して、保安基準第31条の基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、差圧センサを良品と交換する。		
不具合件	0件	事故の有無	なし
発見の動	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2689のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-205004	「C220d」	WDD2050042F197600～WDD2050042F320325 平成27年8月25日～平成28年3月2日	762	右ハンドル
			WDD2050042R084806～WDD2050042R147892 平成27年9月19日～平成28年2月24日	261	
	LDA-205004C		WDD2050042F197597～WDD2050042F319253 平成27年9月3日～平成28年3月2日	394	
			WDD2050042R134415～WDD2050042R147844 平成27年12月9日～平成28年3月22日	58	
	LDA-205204		「C220dステーションワゴン」	WDD2052042F197599～WDD2052042F320528 平成27年9月3日～平成28年4月6日	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-205204C	「C220dステーションワゴン」	WDD2052042F197606～WDD2052042F319872 平成27年9月3日～平成28年3月2日	150	右ハンドル
	(計4型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年8月25日～平成28年4月6日	(計2,012台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。