



## 改善箇所説明図



騒音ラベル

基準不適合発生箇所

騒音ラベルにおいて、騒音試験の申請不備、又は騒音試験成績書の記載内容の誤記のため、騒音ラベルに騒音試験条件、又は加速騒音値が正確に記載されていない。そのため、協定規則第41号の技術的な要件に適合しない。

### 改善の内容

全車両、騒音ラベルを良品に貼り替える。

注：  は貼り替え部品を示す。

識別：車台番号付近に青色又は黄色の識別ラベルを貼付する。

青色	VTR、VTR Type LD、VTR-F、CB400 SUPER FOUR (EBL-NC42)、ゴールドウイング F6C
黄色	CB400 SUPER FOUR (2BL-NC42、2BL-NC54)、CB400 SUPER BOLD' OR、 CB1300 SUPER FOUR、CB1300 SUPER BOLD' OR、NC750S、CB1300P