

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 8 月 7 日

リコール届出番号	外-2703	リコール開始日：平成 30 年 8 月 7 日			
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン (製作国：イギリス) 株式会社 (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) 代表取締役 野田一夫 (問い合わせ先：03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	方向指示器				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左側スイッチボックスにおいて、方向指示器の配線加工が不適切なため、当該配線が基板から露出しているものがある。そのため、左側スイッチボックス内に水が浸入すると当該配線が短絡し、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、左側スイッチボックスを良品と交換する。				
不具合件数	3 件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 対策実施済車には、ステアリングシステム部に外-2703 のステッカーを貼付する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	2BL-H4J765	「ストリートトリプルRS」	SMTHDA464ZH811545 ～ SMTHDA464ZH862946 平成 29 年 2 月 7 日～平成 29 年 11 月 9 日	106	0002
		「ストリートトリプルR Low」	SMTHDA434ZJ838778 ～ SMTHDA434ZJ865141 平成 29 年 5 月 13 日～平成 29 年 11 月 27 日	55	0004
	(計 1 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 29 年 2 月 7 日～平成 29 年 11 月 27 日	(計 161 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。