

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成30年8月31日

リコール届出番号	4314	リコール開始日	平成30年8月31日		
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合の部位(部品名)	電気装置 (スタータスイッチハーネス)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車のスタータスイッチハーネスにおいて、当該ハーネスの取り回しが不適切なため、ハンドル操作時にステアリングコラム内のリンクとハーネスが接触するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ハンドル操作の繰り返しによりハーネスの被覆が損傷し、最悪の場合、短絡し、ヒューズが切れることにより燃料の供給が遮断され、エンジンが停止するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、スタータスイッチハーネスをワイヤ止めバンドにより固定する。また、ハーネスの被覆が損傷している場合は、補修したうえでワイヤ止めバンドにより固定する。				
不具合件数	3件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、機体右側面下部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 4314のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「AJ217」	C21N-600003 ~ C21N-603518 平成21年10月02日 ~ 平成26年09月22日	1,430	
	-	「AJ219」	C21L-400001 ~ C21L-401943 平成21年10月05日 ~ 平成26年09月22日	1,539	
		「AJ319」	C21L-500001 ~ C21L-501104 平成21年10月07日 ~ 平成26年09月22日	788	
	C22B	「AJ223」	C22B-200001 ~ C22B-200976 平成21年10月19日 ~ 平成26年09月22日	976	
	C32D	「AJ323」	C32D-700001 ~ C32D-702328 平成21年10月19日 ~ 平成26年09月25日	2,328	
	(計4型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年10月2日 ~ 平成26年9月25日	(計7,061台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。