

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成30年8月31日

リコール届出番号	4317	リコール開始日	平成30年8月31日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347		
不具合品の部位(部品名)	ブレーキ装置(ブレーキスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのブレーキスイッチにおいて、スイッチの防水性が不十分のため、スイッチ内部に水が浸入し、導通不良が発生する場合がある。そのため、ブレーキランプが点灯しない、または、点灯したままとなるおそれがある。また、変速機のブレーキ連動機能が正常に作動せず、作業中の旋回操作で停止する、ブレーキを踏んでいないのに走行しない、または、クラッチを踏まなければ走行停止しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキスイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	48 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 4317のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「EG221」	25H-000102～25H-006764 平成24年4月25日～平成26年1月23日	381	
			25H-100014～25H-100797 平成26年3月4日～平成27年9月25日	199	
			25H-200001～25H-200050 平成26年2月14日～平成27年9月16日	50	
		「EG223」	25H-000104～25H-006743 平成24年4月18日～平成26年1月22日	446	
			25H-300001～25H-300887 平成26年3月28日～平成27年9月24日	299	
			「EG225」	25H-000103～25H-006761 平成24年4月24日～平成26年1月23日	1,782
	25H-600002～25H-603264 平成26年2月11日～平成27年8月28日	1,525			
	25H-700001～25H-700153 平成26年2月6日～平成27年8月26日	153			
	-	「EG227」	30J-080101～30J-082419 平成19年7月6日～平成24年4月25日	2,271	
		「EG230」	30J-090101～30J-091525 平成19年7月6日～平成24年4月25日	1,423	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
ヤンマー	-	「EG228」	31H-000108～31H-002453 平成24年5月9日～平成25年12月27日	900	
			31H-100001～31H-101142 平成26年1月8日～平成27年8月27日	754	
		「EG231」	31H-000102～31H-002307 平成24年4月19日～平成25年11月29日	760	
			31H-200001～31H-200894 平成25年12月2日～平成27年8月27日	618	
			31H-300001～31H-300189 平成25年12月16日～平成27年8月25日	188	
	-	「EG224」	24J-040101～24J-042686 平成19年7月9日～平成24年4月25日	2,533	
(計4型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年7月6日～平成27年9月25日	(計14,282台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。