

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成30年9月27日

改善対策届出番号	555	改善対策開始日	平成30年9月27日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	電動式リヤゲートステー取付け用ブラケット		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動式リヤゲートに取り付けられているリヤゲートステー取付用ブラケットにおいて、製造管理が不適切なためボールスタッドのカシメが不十分なものがある。そのため、リヤゲート全開の状態からさらに上側に力を加えた場合、ボールスタッドがブラケットから外れ、リヤゲートやリヤゲートステーが降下し身体の一部にあたるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ブラケットのボールスタッド部を点検し、カシメが不十分なものは、電動式リヤゲートステーを良品に交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スバル	5BA-SK9	「フォレスター」	SK9-002037 ~ SK9-007038 平成30年7月3日 ~ 平成30年8月6日	2,044台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年7月3日 ~ 平成30年8月6日	(計2,044台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。