

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年10月5日

リコール届出番号	4337	リコール開始日	平成30年 10月 9日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 機械品質保証第一部 TEL:072-241-1224	
不具合の部位(部品名)	電気装置 (ラジオアンテナ線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのラジオアンテナ線において、設計時の検討が不十分なため、アンテナ線端子に絶縁処理がされていない。そのため、アンテナ線をラジオに接続していない場合には、アンテナ線端子と近傍にある電子基板(CEU)の電源端子が接触、ショートし、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、警告ラベルを貼り付け、取扱説明書を改定する。また、ラジオを装着していない場合はラジオアンテナ線端子に絶縁キャップを追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.4337のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
クボタ	「M7131」	M7131	50001~50015 平成27年9月23日~平成28年2月10日	15		
	「M7151」	M7151	50001~50039 平成27年7月28日~平成28年2月11日	39		
	「M7171」	M7171	50002~50046 平成27年7月31日~平成28年2月12日	45		
	YDR-M7001		M7-131	M7001-10001~M7001-10041 平成28年9月12日~平成29年3月14日	41	
			M7-151	M7001-20001~M7001-20087 M7001-50001~M7001-50036 平成28年8月25日~平成29年3月14日	116	
			M7-171	M7001-30001~M7001-30018 M7001-60002~M7001-60075 平成28年8月29日~平成29年7月27日	77	
		不明	M7-171	M7001-60001~M7001-60084 平成28年8月24日~平成29年7月27日	20	
(計5型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲)	平成27年7月28日~平成29年7月27日	(計353台)		