

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年10月10 日

リコール届出番号	外-2731	リコール開始日	準備が出来次第
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	冷却装置(補助クーラントポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン冷却装置において、補助クーラントポンプの湿度に対する対応策が不十分なため、ポンプ内に湿気が蓄積し、ポンプ内の電子基板が水分に浸食されることがある。そのため、電子基板が浸食及び短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、補助クーラントポンプを点検し、旧品が取り付けられている場合は対策品に交換する。また、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2731のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCDNA	「アウディ A4 オールロード」	WAUZZZ8KODA074555～WAUZZZ8KXDA122868 平成 24 年 7 月 18 日～平成 24 年 10 月 17 日	232	
	DBA-4GCDN	「アウディ A6 2.0」/ 「アウディ A6 アバント 2.0」	WAUZZZ4GOEN074597～WAUZZZ4GXEN206572 平成 25 年 11 月 12 日～平成 27 年 1 月 10 日	299	
	DBA-8FCDNF	「アウディ A5 カブリオレ 2.0Tq」	WAUZZZ8FOCN004077～WAUZZZ8FXHN003932 平成 23 年 12 月 29 日～平成 29 年 2 月 10 日	401	
	DBA-8KCDN	「アウディ A4 2.0T」/ 「アウディ A4 アバント 2.0T」	WAUZZZ8KODA006501～WAUZZZ8KXFA187660 平成 24 年 2 月 23 日～平成 28 年 1 月 21 日	11,938	
	DBA-8KCDNF	「アウディ A4 2.0Tq」/ 「アウディ A4 アバント 2.0Tq」	WAUZZZ8KODA005381～WAUZZZ8KXFA185617 平成 24 年 2 月 3 日～平成 28 年 1 月 7 日	5,518	
	DBA-8TCDFN	「アウディ A5 2.0Tq」	WAUZZZ8TOCA012161～WAUZZZ8TXGA029670 平成 23 年 12 月 17 日～平成 28 年 5 月 10 日	649	
	DBA-8TCDFN	「アウディ A5 SB 2.0Tq」	WAUZZZ8TOCA012466～WAUZZZ8TXGA074382 平成 23 年 12 月 6 日～平成 29 年 1 月 25 日	6,228	
(計 7 型式)	(計 10 車種)	(輸入期間の全体の範囲)	平成 23 年 12 月 6 日～平成 29 年 2 月 10 日	25,265 台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

本届出は、平成 29 年 6 月 29 日付、リコール届出番号「外-2502」にて届け出たものであるが、改善措置が不十分であったため、改めて届出を行うものである。