

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年11月1日

リコール届出番号	4362	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	その他(コンビメータコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメータにおいて、コントロールユニットの演算プログラムが不適切なため、燃料残量警告灯が規定の残量で点灯せず、メータ内ディスプレイに過大な航続可能距離を表示することがある。そのため、運転者が航続可能と認識し運行を続けた場合、燃料が無くなり、車両が停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメータのコントロールユニットの演算プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	17件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.4362のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-BN9	「レガシイ」	BN9-016007 ~ BN9-017909 平成29年10月2日~平成30年8月2日	1,903	
	DBA-BS9		BS9-043007 ~ BS9-049748 平成29年10月2日~平成30年8月2日	6,742	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月2日~平成30年8月2日	(8,645台)	