

事 務 連 絡
平成30年7月26日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局等経由）
市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部
下水道企画課管理企画指導室課長補佐

マンホール蓋外れ事故の発生について

平成30年7月16日（月）、長野県茅野市において、車道に設置されている下水道マンホール蓋が外れ、一時的に蓋が無い状況となった事故がありました。幸いにも車両の脱輪等による人身事故は起きておりませんが、大事故につながりかねない極めて危険な状態でした。

本事案の原因については製造メーカー等により現在調査中ですが、点検等により事故の発生を未然に防ぐことができたことも考えられます。マンホール蓋の点検は、日常的な維持管理業務の一環であり、公道上に設置されたマンホールの蓋が破損すると通行に重大な危害を及ぼすこととなりますので、計画的に点検を実施する必要があります。

各下水道管理者におかれましては、マンホール蓋の点検を行う場合においては、「下水道維持管理指針 実務編－2014年版－」（平成26年9月（公社）日本下水道協会）第10章第3節「マンホール」及び「下水道管路施設維持管理マニュアル －2007－」（平成19年5月（公社）日本下水道管路管理業協会）第6章第6節「マンホールふた調査」等に基づき、同様の事故が発生しないように適切な措置を講じられるようお願いいたします。

なお、本事案について原因が明らかとなりましたら、必要に応じて情報の共有をさせていただきます。



マンホール蓋裏面



受枠溶接部破損部品



破損後全景



コンクリート打設前



完了