

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成31年2月1日

リコール届出番号	4419	リコール開始日	平成31年2月1日		
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合の部位(部品名)	原動機(吸気ホース)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車のターボチャージャーへの吸気ホースにおいて、取付構造が不適切なため、振動により該当ホースが抜ける場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンの出力が低下し、最悪の場合、走行速度が出なくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、ホースバンドを新品に交換し、ステー及びバンドを追加する。吸気ホースが外れエンジンに異常がみとめられる場合はエンジンを整備する。				
不具合件数	10件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、機体右側面下部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 4419のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「AG6100R」	C114C-310001 ~ C114C-310901 平成26年3月19日~平成29年5月29日	901	
		「AG6114R」	C114C-110001 ~ C114C-110524 平成26年3月17日~平成29年3月30日	524	
		「AG7114R」	C114C-210001 ~ C114C-210060 平成26年3月19日~平成29年3月8日	60	
	-	「YH6101」	YMJL0006CHF320001 平成29年8月29日	1	
	-	「YH6115」	YMJL0005KHF120001 平成29年8月25日	1	
	-	「YH590」	C90-400001 ~ C90-400466 平成27年2月13日~平成29年8月2日	462	
	(計4型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月17日~平成29年8月29日	(計1,949台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。