

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年2月12日

リコール届出番号	4441	リコール開始日	平成31年2月12日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 問い合わせ先： 代表取締役社長 金花 芳則 カワサキモータースジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ハイドロリックユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABS（アンチロックブレーキシステム）のハイドロリックユニットにおいて、構成部品の組付け治具形状が不適切なため、組付け時にアルミ片が発生することがある。そのため、ABS作動時に当該アルミ片が逆止弁へ噛み込むと前輪または、後輪がロックするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハイドロリックユニットの製造番号を確認し、該当するものはハイドロリックユニットを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話あるいはメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプの車台番号打刻位置付近に No. 4441 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	2BL-ZR900B	「Z900」	ZR900B-028124 ～ ZR900B-030132 平成30年10月12日～平成31年1月9日	70台	
	2BL-ZR900C	「Z900RS」	ZR900C-025441 ～ ZR900C-027583 平成30年10月12日～平成30年12月6日	748台	類別： 0001
		「Z900RS CAFE」	ZR900C-025674 ～ ZR900C-027573 平成30年10月17日～平成30年12月6日	245台	類別： 0011
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年10月12日～平成31年1月9日	(計1,063台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。