

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成31年2月26日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|--------------------------------------|
| リコール届出番号 | 4454 | リコール開始日 | 平成31年2月27日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 ハートムット・シック | | 問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397 |
| 不具合の部位(部品名) | 電気装置(フロントドアガラスヒーター回路) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 大型バスにおいて、オプション設定されているフロントドアガラスヒーター回路に使用しているヒューズの選定が不適切なため、当該ヒューズの結線部の温度上昇によりヒューズホルダーが溶損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ヒューズの結線部が露出して短絡が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、フロントドアガラスヒーターのヒューズ一式を対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 26件 | 事故の有無 | あり(火災1件) |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo.4454のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|-------------|--|--|------------|----|
| 三菱 | BKG-MS96JP | ふそう「エアロエース」 | MS96JP-20016~MS96JP-21674 平成19年9月7日~平成22年8月26日 | 939 | |
| | | ふそう「エアロクイーン」 | MS96JP-20007~MS96JP-21658 平成19年9月4日~平成22年8月19日 | 256 | |
| | LKG-MS96VP | ふそう「エアロエース」 | MS96VP-20012~MS96VP-20568 平成22年9月1日~平成24年3月30日 | 300 | |
| | | ふそう「エアロクイーン」 | MS96VP-20004~MS96VP-20556 平成22年8月30日~平成24年3月21日 | 83 | |
| | QRG-MS96VP | ふそう「エアロエース」 | MS96VP-20498~MS96VP-70636 平成24年2月20日~平成27年7月22日 | 1,489 | |
| | | ふそう「エアロクイーン」 | MS96VP-20586~MS96VP-70621 平成24年4月3日~平成27年7月21日 | 208 | |
| | QTG-MS96VP | ふそう「エアロエース」 | MS96VP-70364~MS96VP-73359 平成27年4月7日~平成29年8月22日 | 1,518 | |
| | | ふそう「エアロクイーン」 | MS96VP-70334~MS96VP-73365 平成27年3月24日~平成29年8月8日 | 460 | |
| | 2TG-MS06GP | ふそう「エアロエース」 | MS06GP-71001~MS06GP-75285 平成29年6月9日~平成31年2月20日 | 881 | |
| | | ふそう「エアロクイーン」 | MS06GP-71021~MS06GP-75235 平成29年7月12日~平成31年2月1日 | 167 | |
| LDG-MM96FH | ふそう「エアロエース」 | MM96FH-22007~MM96FH-22034 平成23年10月14日~平成24年3月6日 | 4 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----------------|------------|-----------------|--|------------|----|
| 三菱 | PDG-MM96FH | ふそう 「エアロエース」 | MM96FH-20003～MM96FH-20260 平成 20 年 2 月 12 日～平成 23 年 8 月 10 日 | 198 | |
| | QDG-MM96FH | | MM96FH-24102～MM96FH-24532 平成 24 年 7 月 12 日～平成 26 年 7 月 22 日 | 21 | |
| | QDG-MM97FH | | MM97FH-80015～MM97FH-82263 平成 26 年 8 月 27 日～平成 29 年 7 月 21 日 | 58 | |
| | SDG-MM96FH | | MM96FH-22004～MM96FH-22036 平成 23 年 10 月 4 日～平成 24 年 3 月 23 日 | 28 | |
| | TDG-MM96FH | | MM96FH-22037～MM96FH-24534 平成 24 年 4 月 10 日～平成 26 年 8 月 7 日 | 113 | |
| | TDG-MM97FH | | MM97FH-80011～MM97FH-82281 平成 26 年 8 月 9 日～平成 29 年 8 月 22 日 | 312 | |
| ニッサン ディーゼルス | PDG-AM96FH | 「スペースアロー A」 | AM96FH-20001～AM96FH-21003 平成 20 年 6 月 19 日～平成 23 年 4 月 1 日 | 11 | |
| | BKG-AS96JP | | AS96JP-20001～AS96JP-20066 平成 19 年 9 月 19 日～平成 22 年 8 月 5 日 | 53 | |
| | | 「スペースインク A」 | AS96JP-20011～AS96JP-20068 平成 20 年 3 月 14 日～平成 22 年 8 月 3 日 | 6 | |
| UDトラック | LKG-AS96VP | 「スペースアロー A」 | AS96VP-20001～AS96VP-20016 平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 2 月 25 日 | 11 | |
| | | 「スペースインク A」 | AS96VP-20005～AS96VP-20017 平成 22 年 11 月 2 日～平成 23 年 3 月 17 日 | 4 | |
| | (計 15 型式) | (計 4 車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 9 月 4 日～平成 31 年 2 月 20 日 | 7,120 台 | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。