

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月4日

リコール届出番号	4476	リコール開始日	平成31年4月5日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 ハートムット・シック		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	通路(スロープ板)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスの中扉出入口に設置してある反転式スロープ板において、取っ手の部品寸法が不適切なため、取っ手を操作した際、取っ手が突出するものがある。そのため、乗客が当該取っ手につまずいて転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、取っ手を良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 4476のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	QKG-MP38FK	「ふそう エアスター」	MP38FK-66223～MP38FK-66439 平成29年1月25日～平成29年8月22日	217	
	QKG-MP38FM		MP38FM-66114～MP38FM-66176 平成29年1月30日～平成29年8月21日	63	
	2KG-MP38FK		MP38FK-69001～MP38FK-69364 平成29年10月13日～平成30年11月29日	35	
	2KG-MP38FM		MP38FM-69001～MP38FM-69114 平成29年10月6日～平成30年11月19日	38	
	2PG-MP38FK		MP38FK-69005～MP38FK-69389 平成29年10月19日～平成30年12月21日	354	
	2PG-MP38FM		MP38FM-68001～MP38FM-69131 平成29年11月13日～平成30年12月19日	91	
(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成、29年1月25日～平成30年12月21日	(計798台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
スロープ ASSY	ML294336	平成29年6月28日～平成30年9月20日	6	
合計			(計6個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。