

連絡先： 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成31年4月9日

リコール届出番号	4467	リコール開始日	平成31年4月9日
届出者の氏名又は名称	住友建機株式会社 代表取締役社長 数見 保暢 問い合わせ先: 品質保証部 品質管理グループ TEL 043-420-1510		
不具合の部位(部品名)	原動機(エアインレットホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アスファルトフィニッシャのブローバイ・ガス還元装置において、エアインレットホースの材質が不適切なため、当該ホースの劣化が早まり、当該ホースに亀裂が生じるものがある。そのため、エア漏れが発生して排出ガス規制値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エアインレットホースを、対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者: 全使用者を把握しており、電話及び個別訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者: 全使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、操作パネル右上にNo.4467のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
住友	YDR-A60WE	「HA60W-10」	SMTA60WEJ00000005～SMTA60WEJ00000120 平成29年6月27日～平成30年7月18日	102台	
HANTA	YDR-F60W5	「F60W5」	SMTA60WEV00000024～SMTA60WEP00000079 平成29年10月18日～平成30年4月24日	3台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月27日～平成30年7月18日	105台	