



## 改善箇所説明図



インストルメントクラスタ



### 基準不適合発生箇所

ブレーキパッド摩耗警報を制御するインストルメントクラスタのプログラムが不適切なため、ブレーキパッドが限度以上に摩耗した際に警告灯が点灯しない。そのため、ブレーキパッドを使用限度を越えて使用し、最悪の場合、ブレーキディスクが破損するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、インストルメントクラスタのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の中央下側に黄色ペイントを塗布する。

注： □はプログラムの書き換え箇所を示す