

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監査室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成31年4月12日

リコール届出番号	外-2826	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	Ferrari Japan株式会社 代表取締役 リノ・デバオリ 製作国：イタリア 製作者名：フェラーリ社 問合せ先：フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス (フェラーリロードサイドアシスタンス) TEL0120-688-801		
不具合の部位	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、高温多湿な状態で長期間の温度変化にさらされると、火薬が劣化し、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載を行う。 ・ 対策実施済車：対策実施済車には、運転者席側のドアロックストライカー付近に、外-2826のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	ABA-F142	「458イタリア」 「458スパイダー」	ZFF68NHJ000200410～ZFF68NHJ000212183 平成26年1月9日～平成27年9月1日	202台	
	ABA-F142VS	「458スペチャーレ」	ZFF75VHJ000201704～ZFF75VHJ000213833 平成26年3月4日～平成27年9月30日	276台	
	ABA-F142ADL	「458スペチャーレA」	ZFF78VHJ000207444～ZFF78VHJ000215317 平成26年11月25日～平成27年11月30日	41台	
	ABA-F142B	「488GTB, 488スパイダー、J50」	ZFF79AMJ000212505～ZFF80AMJ000236118 平成27年7月8日～平成30年4月4日	917台	
	ABA-F149S	「カリフォルニア」	ZFFTJ65C000200901 平成26年1月28日	1台	

	ABA-F149DD	「カリフォルニアT」	ZFF77XJJ000204094～ZFF77XJJ000231545 平成26年6月3日～平成29年11月10日	572台	
	ABA-F151	「FF」	ZFF73SKC000200097～ZFF73SKJ000217151 平成26年1月13日～平成28年2月15日	59台	
	ABA-F151BME	「GTC4 Lusso」	ZFF82WNJ000221715～ZFF82WNJ000234080 平成28年7月25日～平成30年2月6日	94台	
	ABA-F151CME	「GTC4 Lusso T」	ZFF82YNJ000226541～ZFF82YNC000233650 平成29年3月3日～平成30年2月7日	42台	
	ABA-F152	「F12ベルリネッタ」	ZFF74UHJ000200321～ZFF74UHJ000229257 平成26年1月10日～平成29年6月23日	184台	
	ABA-F152ACL	「F12tdf」	ZFF81BHJ000216119～ZFF81BHJ000230484 平成27年12月14日～平成29年8月31日	59台	
	11型式	計14車種	(製作期間の全体の範囲) 平成26年1月9日～平成30年4月4日	(計 2447 台)	