

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月18日

リコール届出番号	4488	リコール開始日	平成31年4月19日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	冷却装置（電動ウォーターポンプ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料電池システムを冷却する電動ウォーターポンプにおいて、駆動用モータの磁石の表面処理が不適切なため、冷却水により磁石が腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると腐食が進行し、電動ウォーターポンプが作動しなくなり、パワーモードオン時に警告灯、警告表示が点灯し、燃料電池システムが起動しない。または、走行中に警告灯、警告表示が点灯し、燃料電池システムが停止して、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、電動ウォーターポンプを対策品と交換する。			
不具合件数	6件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握していることから、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4488のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	ZBA-ZC4	「CLARITY」	ZC4-1000021～ZC4-1000286 平成27年12月17日～平成30年1月8日	218	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年12月17日～平成30年1月8日	(計218台)	