

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月4日

リコール届出番号	4507	リコール開始日	令和元年6月5日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	大型後部反射器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックにおいて、大型後部反射器の取り付け位置が不適切なものがあり、当該反射器の幾何学的視認性が道路運送車両法の保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、大型後部反射器の取り付け位置を変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4507のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-FSR90S2 SPG-FSR90S2 SPG-FSR90T2 2PG-FSR90S2 2RG-FSR90S2 2RG-FSR90T2	「フォワード」	FSR90-7004326～FSR90-7009985 平成26年10月17日～平成31年4月5日	405	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月17日～平成31年4月5日	(計405台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。