

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 元年 6 月 11 日

リコール届出番号	外 - 2862	リコール開始日：令和 元年 6 月 11 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)	
不具合部位 (部品名)	電子制御ユニット (ボディ電装制御ユニット BSI およびエンジンリレーユニット BSM)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボディ電装品制御ユニット (BSI) とエンジンリレーユニット (BSM) において、CPU 負荷に対する保護制御が不十分なため、電気負荷が大きくなった場合に瞬間的にリセットすることがある。そのため、両ユニットの CPU が同時に一時的機能停止になると、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、ボディ電装品制御ユニット (BSI) およびエンジンリレーユニット (BSM) のレファレンスを確認し、最新のプログラムに書き換える。なお、BSM の特定レファレンスのものは、対策品に交換する。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2862 のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	LDA-W2AH02	「508」	VF38DAHWTFL032184～VF38DAHWTGL051383 平成27年9月14日～平成29年2月17日	125台	
	LDA-W2WAH02		VF38EAHWTFL032283～VF38EAHWTGL051209 平成28年6月15日～平成29年2月17日	175台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成27年9月14日～平成29年2月17日	300台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。