

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年7月24日

リコール届出番号	4542	リコール開始日	令和元年7月25日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキブースタポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電子制御式油圧ブレーキのブレーキブースタポンプにおいて、ポンプモータの構成部品である樹脂製ブラシホルダの成形型が不適切なため、ブラシとの隙間が小さく、ポンプ作動時に当該ホルダが熱膨張してブラシが引っ掛かり、ポンプモータが導通不良となるものがある。そのため、ポンプモータが作動せず警告灯が点灯し、最悪の場合、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキブースタポンプを点検し、該当するものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.4542 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
トヨタ	DAA-ZVW51	「プリウス」	ZVW51-6097833～ZVW51-6102462 平成31年4月26日～令和元年5月31日	4,403		
			ZVW51-8059665～ZVW51-8063542 平成31年4月26日～令和元年5月31日	3,660		
	DAA-ZVW55		ZVW55-6004793～ZVW55-6005904 平成31年4月26日～令和元年5月31日	1,056		
			ZVW55-8069715～ZVW55-8070214 平成31年4月26日～令和元年5月31日	485		
	DLA-ZVW52		「プリウスPHV」	ZVW52-3119860～ZVW52-3124227 平成31年4月26日～令和元年5月31日		809
	DAA-ZYX10		「C-HR」	ZYX10-2181921～ZYX10-2184496 令和元年5月8日～令和元年5月31日		2,436

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
トヨタ	6AA-AXAH52	「RAV4」	AXAH52-2001123～AXAH52-2001157 平成31年4月26日～令和元年6月3日	32	
			AXAH52-4001267～AXAH52-4001407 平成31年4月26日～令和元年5月31日	141	
	6AA-AXAH54	「RAV4」	AXAH54-2001550～AXAH54-2002225 平成31年4月26日～令和元年6月4日	628	
			AXAH54-4002325～AXAH54-4003915 平成31年4月26日～令和元年5月31日	1,530	
	DAA-AXVH70	「カムリ」	AXVH70-1048075～AXVH70-1050227 平成31年4月26日～令和元年5月31日	2,028	
	6AA-ZWE211H	「カローラ スポーツ」	ZWE211-1020590～ZWE211-1022420 平成31年4月26日～令和元年5月31日	1,751	
	6AA-AZSH20	「クラウン」	AZSH20-1042286～AZSH20-1043398 令和元年5月13日～令和元年6月3日	1,011	
	6AA-AZSH21		AZSH21-1007952～AZSH21-1008221 令和元年5月13日～令和元年6月3日	249	
	6AA-GWS224		GWS224-1007120～GWS224-1007270 令和元年5月14日～令和元年6月3日	145	
	DAA-NTP10	「JPN TAXI」	NTP10-0014068～NTP10-0014744 令和元年5月9日～令和元年5月31日	531	
レクサス	6AA-MZAH10	「UX250h」	MZAH10-2020169～MZAH10-2023684 令和元年5月6日～令和元年5月31日	579	
	6AA-MZAH15		MZAH15-2011115～MZAH15-2012700 令和元年5月6日～令和元年5月29日	135	
	6AA-AXZH10	「ES300h」	AXZH10-1006744～AXZH10-1007519 令和元年5月8日～令和元年5月31日	702	
	DBA-VXFA50	「LS500」	VXFA50-6004895～VXFA50-6004950 令和元年5月14日～令和元年6月3日	49	EXECUTIVE, version L, F SPORTS, I package
	DBA-VXFA55		VXFA55-6001102～VXFA55-6001119 令和元年5月15日～令和元年5月31日	18	
	DAA-GVF50	「LS500h」	GVF50-6005374～GVF50-6005405 令和元年5月14日～令和元年5月31日	29	
	DAA-GVF55		GVF55-6005086～GVF55-6005106 令和元年5月15日～令和元年5月31日	19	
ダイハツ	DAA-AXVH70N	「アルティス」	AXVH70-1048444～AXVH70-1050081 令和元年5月9日～令和元年5月30日	5	
	(計20型式)	(計13車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年4月26日～令和元年6月4日	(計22,431台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ブレーキマスターポンプ	47070-50080	令和元年 5 月 7 日～令和元年 6 月 6 日	66	「クラウン」 「LS500」 「LS500h」
	47070-47100		5	「プリウス」 「プリウス PHV」 「C-HR」 「カローラスポーツ」 「UX250h」
	47070-33080		1	「カムリ」 「アルティス」 「ES300h」
	47070-15020		1	「JPN TAXI」
合 計			73	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。