

## 改善箇所説明図



燃料タンクキャップ  
(基準不適合部位)



燃料タンクキャップ ベンチレーション

### 不具合の内容

燃料タンクキャップのベンチレーションにおいて、通気回路の容量設計が不適切なため、外気温度やエンジン温度の影響によって燃料タンクの温度が上昇した時に、燃料タンク内の圧力が上昇することがある。そのため、燃料タンク内の圧力が上昇している時に、燃料タンクキャップを開けると、燃料が吹き出すおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料タンクキャップのベンチレーションを変更し、通気回路を確保する。  
また、取扱説明書に燃料タンク内の圧力が上昇している場合には、圧力が下がるまでキャップを大きく開かないように注意を促すページを挿入する。