

令和元年渇水状況について(9月24日現在)

- 国管理河川で渇水対策支部を設置している河川は1水系1河川
- 取水制限※を行っている河川は1水系1河川

※ダム貯水率は9月24日0:00時点のデータ

凡例

- 取水制限中:
- 状況注視: (渇水対策支部設置中)
- 流況回復: (渇水対策支部解散)

※下線部: 前回報告時からの主な変更箇所

※ここでいう取水制限とは、河川管理者が渇水に関する体制を執っている河川のうち、下記いずれかを満たす河川を指すものである。

- ①取水施設からの取水量が制限されている河川
- ②水源施設からの補給が減量されている河川

東北地方整備局 渇水対策本部解散 9/11

中国地方整備局 渇水対策本部解散 9/6

斐伊川水系斐伊川・中国地方整備局

渇水対策支部解散: 出雲河川事務所 R1/9/6

嘉瀬川水系嘉瀬川・九州地方整備局

渇水対策支部解散: 武雄河川事務所 R1/9/20

雄物川水系雄物川・東北地方整備局

渇水対策支部解散: 秋田河川国道事務所 R1/9/11
湯沢河川国道事務所 R1/9/11
玉川ダム管理所 R1/9/11

子吉川水系子吉川・東北地方整備局

渇水対策支部解散: 秋田河川国道事務所 R1/8/28

千代川水系袋川・中国地方整備局

渇水対策支部設置: 鳥取河川国道事務所: R1/8/19~

貯水率: 殿ダム 23%(前日比: ±0%)

取水制限	水道用水	農業用水	工業用水
8/19 10:00~	-	20%	-
8/21 10:00~	-	30%	-