

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 元年 9月 27日

|                                  |   |                |    |
|----------------------------------|---|----------------|----|
| リコール届出番号                         | 外 - 2930  | リコール開始日：準備でき次第 |    |
| 届出者の氏名又は名称                       | プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社<br>代表取締役 クリストフ プレヴォ<br>(製作国： フランス共和国)<br>(製作者名： オートモビル・プジョー)<br>(問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)  |                |    |
| 不具合部位 (部品名)                      | 車体 (テールゲート)   |                |    |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | テールゲートストラットの取付部において、部品特性の検証が不十分なため、テールゲート開閉時にテールゲートストラットとテールゲートが干渉するものがある。そのため、取付部に負荷がかかり、テールゲートストラットが取付部から外れ、最悪の場合、テールゲートが落下するおそれがある。  |                |    |
| 改善措置の内容                          | 全車両、テールゲートストラットとテールゲートのクリアランスを点検し、干渉している場合はテールゲートストラットの取付部の位置を変更する。なお、テールゲートストラットの取付部に損傷がある場合は新品に交換する。  |                |    |
| 不具合件数                            | 3件  | 事故の有無          | 0件 |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。   |                |    |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2930のステッカーを貼付する。</li> </ul> |                |    |

| 車名   | 型式         | 通称名   | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間                             | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------|-------|---|------------|----|
| プジョー | 3BA-R85G06 | 「508」 | VR3F35GFRJY215559～VR3F35GFRKY027964<br>平成31年2月2日～平成31年4月9日  | 94台        |    |
|      | 3DA-R8AH01 |       | VR3FHEHZRKY182906～VR3FHEHZRKY028136<br>平成31年2月20日～平成31年4月9日 | 198台       |    |
| 合計   | 計2型式       | 計1車種  | 輸入期間の全体の範囲<br>平成31年2月2日～平成31年4月9日                           | 292台       |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。