

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 元年 9月 27日

リコール届出番号	外 - 2931	リコール開始日：準備でき次第
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-92-6813 DS コール)	
不具合部位 (部品名)	車体 (スティフナプレート)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルームと車室との隔壁において、右ハンドル車の製造工程プログラムが不適切なため、スティフナプレートが装着されていない。そのため、使用過程で隔壁パネルが変形し、ブレーキペダルの踏力がブレーキマスターシリンダーに伝わらず、最悪の場合、ブレーキ性能が低下するおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、スティフナプレートを取付ける。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2931のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3BA-R85G06	「508」	VR3F35GFRJY215559～VR3F35GFRKY027964 平成31年2月2日～平成31年3月19日	56台	
	3DA-R8AH01		VR3FHEHZRKY182906～VR3FHEHZRKY028124 平成31年2月20日～平成31年3月19日	118台	
DS	ABA-X745G06	「DS7」	VR1J45GGRJY002995～VR1J45GGRJY192599 平成30年5月28日～平成31年3月19日	151台	
	LDA-X74AH01		VR1JJEHZRHY161620～VR1JJEHZRKY200316 平成30年7月13日～平成31年3月19日	185台	
合計	計4型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年5月28日～平成31年3月19日	510台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。