

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和1年10月3日

リコール届出番号	外-2933	リコール開始日	令和1年10月3日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 代表社員 クラウス・ハインリッヒ・レーレッケ 〔 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ポーフェンジーベン社 〕 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	電源供給システム (バッテリー プラス ケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両の電装部品へ電力を供給するパワーディストリビューションボックスとバッテリーを接続するバッテリープラスケーブルにおいて、接続部分のコネクターのメッキ及び構造が不適切なため、車両振動によって発生する腐食により接触抵抗が増大するものがある。そのため、当該ボックスから電装部品へ十分な電力を供給できず、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクターを対策品に交換する。また、車両振動の影響を低減するためケーブルを固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2933 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ADC-3N1M	D3 ビターボ	WAPD320009NN10136～WAPD32000ANN10333 平成21年6月11日～平成22年9月22日	38	
		D3 ビターボ クーペ	WAPD320009RN10165～WAPD32000AZN10215 平成21年10月8日～平成22年8月19日	11	
	ADC-3N1A	D3 ビターボ	WAPD320009NN10139～WAPD32000ANN10336 平成21年8月19日～平成22年9月22日	37	
		D3 ビターボ ツーリング	WAPD320009PN10102～WAPD32000APN10254 平成21年4月22日～平成22年9月22日	20	

	ABA-3K2H	B3 ビ・ター ホ ツーリング 4WD	WAPB330009HK20030～WAPB33000AHK20059 平成 21 年 1 月 22 日～平成 21 年 12 月 24 日	4	
	ABA-3K30	B3S ビ・ター ホ ツーリング 4WD	WAPB33000AXK30070～WAPB33000AXK30093 平成 22 年 5 月 31 日～平成 22 年 10 月 12 日	4	
	計 4 型式	計 6 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 21 年 1 月 22 日～平成 22 年 10 月 12 日	計 114 台	

(備考) 本件は、平成 25 年 3 月 22 日付け届出番号「外-1916」、平成 30 年 10 月 19 日付け届出番号「外-2742」で届出したものですが、対象範囲の拡大・追加が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大・追加し届出するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。