

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月31日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号 | 4599 | リコール開始日 | 令和元年10月31日 |
| 届出者の氏名又は名称 | UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 車体（スペアタイヤキャリア） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 大型トラクタのスペアタイヤキャリアにおいて、ブラケットに溶接されたリテーナー固定ボルトの強度が不足しているため、リテーナー固定ナットを規定トルクで締め付けると、当該ボルトが引張荷重で伸びることがある。そのため、走行時の振動等によりボルトが破断し、最悪の場合、ウインチの固定スクリューが折損してブラケットから外れ、スペアタイヤとともに脱落するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該キャリアブラケットを対策品に交換し、リテーナー固定ナットを新品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 社内からの情報 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4599のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------------|------------|---------|--|------------|----|
| UD トラックス | 2PG-GK5AAB | 「クオン」 | JNCMB22A1JU034286 ～ JNCMBP0A0KU043157 平成30年6月19日 ～ 令和元年05月06日 | 8 | |
| | 2PG-GK5AAD | | JNCMB22AXJU030236 ～ JNCMB22A4KU045042 平成30年1月10日 ～ 令和元年07月09日 | 577 | |
| | 2PG-GK5AAE | | JNCMBP0A2JU032336 ～ JNCMBP0A7KU044791 平成30年3月13日 ～ 令和元年07月16日 | 125 | |
| | 2PG-GK5AAK | | JNCMB02A1JU034874 ～ JNCMB02A6KU042471 平成30年6月7日 ～ 平成31年4月4日 | 2 | |
| | (計 4 型式) | (1 車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成30年1月10日 ～ 令和元年07月16日 | (計 712台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。