

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年 11 月 15 日

リコール届出番号	外-2945	リコール開始日	令和元年 11 月 18 日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 ミヒャエル キルシュ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位 (部品名)	警報装置 (ブレーキパッド磨耗警報)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキパッド磨耗警報を制御するインストルメントクラスタのプログラムが不適切なため、ブレーキパッドが限度以上に磨耗した際に警告灯が点灯しないことがある。そのため、ブレーキパッドを使用限度を超えて使用し、最悪の場合、ブレーキディスクが破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インストルメントクラスタのプログラムを最新の対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-2945 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-G2H29A	Panamera 4S	WP0ZZZ97ZHL120266～WP0ZZZ97ZHL124332 平成 28 年 11 月 16 日～平成 29 年 8 月 6 日	217	
	ABA-G2H29AX		WP0ZZZ97ZHL180163 平成 29 年 6 月 23 日	1	
	ABA-G2J29A		WP0ZZZ97ZJL131049～WP0ZZZ97ZJL199164 平成 29 年 8 月 6 日～平成 30 年 12 月 28 日	271	
	ABA-G2J29AX		WP0ZZZ97ZJL165067～WP0ZZZ97ZJL165296 平成 29 年 9 月 19 日～平成 30 年 9 月 13 日	10	
	ABA-G2H30A	Panamera 4	WP0ZZZ97ZHL100401～WP0ZZZ97ZHL104347 平成 29 年 4 月 13 日～平成 29 年 8 月 9 日	85	
	ABA-G2H30AX		WP0ZZZ97ZHL100809～WP0ZZZ97ZHL104568 平成 29 年 4 月 7 日～平成 29 年 8 月 21 日	24	
			WP0ZZZ97ZHL160216 平成 29 年 8 月 6 日	1	
	ABA-G2J30A	Panamera 4	WP0ZZZ97ZJL100189～WP0ZZZ97ZKL102542 平成 29 年 8 月 6 日～令和元年 8 月 21 日	599	
	ABA-G2J30AX		WP0ZZZ97ZJL100252～WP0ZZZ97ZKL170103 平成 29 年 8 月 6 日～令和元年 9 月 26 日	412	
			WP0ZZZ97ZJL150237～WP0ZZZ97ZJK150056 平成 29 年 9 月 5 日～令和元年 6 月 18 日	39	
	ALA-G2H29A	Panamera 4 E-Hybrid	WP0ZZZ97ZHL116131～WP0ZZZ97ZHL116335 平成 29 年 6 月 27 日～平成 29 年 8 月 9 日	30	
	ALA-G2J29A		WP0ZZZ97ZHL115845～WP0ZZZ97ZJL189659 平成 29 年 8 月 6 日～平成 31 年 1 月 17 日	420	
	ALA-G2J29AX		WP0ZZZ97ZJL160041～WP0ZZZ97ZJL161604 平成 29 年 9 月 19 日～平成 30 年 12 月 14 日	16	
ABA-G2H40A	Panamera Turbo		WP0ZZZ97ZHL150305～WP0ZZZ97ZHL153323 平成 28 年 10 月 24 日～平成 29 年 8 月 6 日	109	

	ABA-G2H40AX		WP0ZZZ97ZHL187108～WP0ZZZ97ZHL187124 平成 29 年 6 月 23 日～平成 29 年 8 月 9 日	8	
	ABA-G2J40A		WP0ZZZ97ZJL140035～WP0ZZZ97ZJL196507 平成 29 年 8 月 6 日～平成 31 年 1 月 28 日	243	
	ABA-G2J40AX		WP0ZZZ97ZJL170051～WP0ZZZ97ZJL170234 平成 29 年 9 月 14 日～平成 30 年 11 月 12 日	3	
	ALA-G2J40A	Panamera Turbo S	WP0ZZZ97ZJL144477～WP0ZZZ97ZJL198801 平成 29 年 11 月 6 日～平成 31 年 1 月 8 日	66	
	ALA-G2J40AX		WP0ZZZ97ZJL172126～WP0ZZZ97ZJL172263 平成 30 年 1 月 18 日～平成 30 年 11 月 28 日	8	
	3BA-G2K40A	Panamera GTS	WP0ZZZ97ZKL138757～WP0ZZZ97ZKL194066 平成 31 年 2 月 25 日～令和元年 9 月 6 日	111	
	ABA-E3K29	Cayenne S	WP1ZZZ9YZKDA60322～WP1ZZZ9YZLDA35154 平成 30 年 5 月 22 日～令和元年 9 月 26 日	226	
	ABA-E3K29A		WP1ZZZ9YZKDA60003～WP1ZZZ9YZKDA66592 平成 30 年 5 月 22 日～令和元年 8 月 26 日	157	
	ABA-E3K30	Cayenne	WP1ZZZ9YZKDA00018～WP1ZZZ9YZLDA00294 平成 30 年 5 月 22 日～令和元年 9 月 26 日	797	
	ABA-E3K30A		WP1ZZZ9YZKDA00170～WP1ZZZ9YZLDA00167 平成 30 年 5 月 22 日～令和元年 9 月 20 日	184	
	ABA-E3K40A	Cayenne Turbo	WP1ZZZ9YZKDA90235～WP1ZZZ9YZLDA48019 平成 30 年 5 月 22 日～令和元年 9 月 20 日	302	
	(計 23 型式)	(計 10 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 10 月 24 日～令和元年 9 月 26 日	(計 4339 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
備考：本件は、平成 31 年 4 月 10 日付、リコール届出番号「外 2814 」でリコール届出を行ったものですが、対策後の内容に不具合が発見されたため、対象車両範囲を拡大し再度届出するものです。