

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 : 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和元年 12 月 6 日

リコール届出番号	外-2965	リコール開始日 : 令和元年 12 月 6 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 グレグ・ウィリス (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (ABS モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トラクションコントロールシステムにおいて、ABS モジュールのプログラムが不適切なため、後輪片側のホイールスピードセンサーに断続的なエラーが発生した場合、システムが反対側のタイヤをスリップと誤認することがある。そのため、ABS ユニットが正常に回転している後輪のブレーキを作動させて、最悪の場合、急制動がかかるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABS モジュールのプログラムを対策のプログラムに書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、フレームネック部分に外-2965 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および製造期間	リコール 対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	2BL- TGF	「トライグライド ウルトラ」	5HD1MAFE0KB850243 ~ 5HD1MAF5XLB853393 平成30年7月11日~令和元年10月28日	400 台	
	2BL- TGP	「フリーウィーラー」	5HD1MCPE0KB850253 ~ 5HD1MCP54LB853271 平成30年7月14日~令和元年10月22日	59 台	
	TBH	「CVO トライグライド」	5HD1TBH50LB951693 ~ 5HD1TBH5XLB953077 令和元年7月18日~令和元年10月16日	39 台	
	計3型式	計3車種	(製造期間の全体範囲) 平成30年7月11日~令和元年10月28日	計498台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。