



を負った。

### (3) タクシーの車両火災

7月7日(土)午前1時頃、宮城県において、同県に営業所を置くタクシーが客待ちのため停車中、当該タクシーの運転者が当該タクシーのエンジンルームからの煙を発見したため、ボンネットを開けてエンジンルーム内を確認したところ炎が上がっていたことから、当該タクシーの運転者は、消火作業を行うとともに消防に通報した。

この火災により、当該タクシーのフロントグリルとバッテリーカバーが焼損したが、負傷者はなし。

なお、通報により駆けつけた消防、警察による検証によると、出火元は当該タクシーのバッテリー付近の様

### (4) タクシーが階段から転落した事故

7月9日(月)午後1時20分頃、大阪府において、府内に営業所を置くタクシーが空車で走行中、前方の階段を坂道と間違い、当該階段を5メートル下った。

この事故による負傷者はなし。

当該タクシーの運転者は、大学の構内で乗客を降ろした後、車両の進入が禁止されている場所に迷い込んだ模様。

### (5) トラックが信号待ち車両に追突した事故

7月6日(金)午前0時20分頃、大阪府において、静岡県に営業所を置くトラックが走行中、交差点で信号待ちをしていた軽自動車に追突し、その弾みで、前にいた車など合わせて4台が次々と衝突した。

この事故により、最初に追突された軽自動車に乗車していた2名が前に停まっていたトラックとの間に挟まれ死亡し、数名が軽傷を負った。

ブレーキ痕は無い模様。

### (6) トラックに追突された乗用車が前方のコンテナトレーラとの間に挟まれた事故

7月11日(水)午後2時30分頃、東京都において、コンテナトレーラが渋滞のため低速で走行中、後方から走行してきた自家用トラックに追突されたワンボックス車が当該コンテナトレーラに追突した。

この事故により、当該ワンボックス車が当該コンテナトレーラと当該自家用トラックの間に挟まれ、当該ワンボックス車の乗員6名のうち4名が死亡し、1名が意識不明の重体、1名が軽傷を負った。

事故現場は片側3車線の第二車線で、当該自家用トラックは、渋滞のため低速で走行していた当該ワンボックス車にノーブレーキで追突した模様。





## 6.「高速ツアーバスの安全通報窓口」の設置

→ 通報窓口の設置 ([http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha\\_tk2\\_000006.html](http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000006.html))



### 【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】

発行 国土交通省自動車局安全政策課

\* このメルマガについてのご意見は、< [jiko-antai@mlit.go.jp](mailto:jiko-antai@mlit.go.jp) >までお寄せください。

よくある質問（配信登録の解除方法等）

（ <http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html> ）

### 【参考】

\* 自動車局ホームページ

（ <http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html> ）

\* 自動車の不具合情報はこちら

最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことはありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。

・ ホームページ受付 （ [www.mlit.go.jp/RJ/](http://www.mlit.go.jp/RJ/) ）

・ フリーダイヤル受付 0120-744-960

（平日9:30~12:00 13:00~17:30）

・ 自動音声受付 03-3580-4434（年中無休・24時間）

\* 自動車のリコール等の通知等があったときは！

使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。

