

タカタ製エアバッグリコール未改修車両の「車検を更新しない措置」
対象車両の車種名／認定型式 一覧

2017年10月末

16 パターン			リコール届出番号	
メーカー	車種名	認定型式	運転席側	助手席側
SUBARU	レガシィ	TA-BP5		3382
SUBARU	レガシィ	UA-BP5		3382
SUBARU	レガシィ	TA-BL5		3382
SUBARU	インプレッサ	LA-GD2		3578
SUBARU	インプレッサ	LA-GD3		3578
SUBARU	インプレッサ	TA-GDA		3578
SUBARU	インプレッサ	GH-GDB		3578
SUBARU	インプレッサ	DBA-GDC		3578
SUBARU	インプレッサ	DBA-GDD		3578
SUBARU	インプレッサ	LA-GG2		3578
SUBARU	インプレッサ	LA-GG3		3578
SUBARU	インプレッサ	TA-GG3		3578
SUBARU	インプレッサ	TA-GG9		3578
SUBARU	インプレッサ	TA-GGA		3578
SUBARU	インプレッサ	DBA-GGC		3578
SUBARU	インプレッサ	DBA-GGD		3578