


## 改善箇所説明図



フロント



### 基準不適合箇所

排気管蛇腹部を固定するばねの取付けブラケットの形状が不適切なため、当該ばねに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ばねが折損し排気管接続部が外れて排出ガスが漏れ、最悪の場合、騒音が増大するおそれがある。

改善の内容：全車両、当該ブラケットを修正し、ばねを新品と交換する。

識別：排気管のカバーに白色ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。

は修正箇所を示す。